



คำสั่งเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ที่ ๔๔๓ / 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

ประเภทงานทาง(ถนน)

โครงการซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ชำรุด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 848.50 ลบ.ม. ราคาคิดละ 189.09-บาท
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เสียหายภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
- ถนนลูกรังสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ,ถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว-หาดไทรสูงและถนน
- สายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโน ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
- รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น 170,900-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล และให้กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| 1. นายคมสันต์ เชื้อกุดรู | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพรณี สุริยะ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 3. นางสาวภักจิรา ภักดีดำรงเดช | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์ ฯ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งนายกเทศมนตรีทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายพเยาว์ เพราะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

<p>1. ชื่อโครงการ โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ...ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน 170,900.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)...ตำบลบึงสำโรง...อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา</p>
<p>/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา</p>
<p>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,900.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)</p>
<p>3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ...ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง...อำเภอแก้งสนามนาง...จังหวัดนครราชสีมา กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 170,900.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)</p>
<p>4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 170,900.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)</p>
<p>5. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <p>5.1 ปฐ. 4 จำนวน 1 แผ่น</p> <p>5.2 ปฐ. 5 จำนวน 1 แผ่น</p> <p>5.3 ..</p> <p>5.4 ..</p>
<p>6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายคมสันต์ เชื้อกุดรู..... ประธานกรรมการ</p> <p>2. นางพรรณี สุริยะ..... กรรมการ</p> <p>3. นางสาวภัคจิรา ภัคดีดำรงเดช..... กรรมการ</p>

(รายละเอียดแนบท้ายประมาณการ)

รายชื่อถนนที่ชำรุดเสียหาย

1. ถนนลูกรังสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร

ชำรุดเสียหาย

- จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร
- จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 42 เมตร
- จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร
- จุดที่ 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 7 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร
- จุดที่ 8 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร
- จุดที่ 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร
- จุดที่ 10 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร
- จุดที่ 12 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร
- จุดที่ 13 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร

ซ่อมแซมโดย

ลงลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รวมความยาวถนนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 582 เมตร หรือรวมปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 291 ลูกบาศก์เมตร

2. ถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว-หาดทรายสูง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร

ชำรุดเสียหาย

- จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร
- จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร
- จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร
- จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 65 เมตร
- จุดที่ 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร
- จุดที่ 7 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 8 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร
- จุดที่ 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร
- จุดที่ 10 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 55 เมตร
- จุดที่ 12 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร
- จุดที่ 13 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 14 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร
- จุดที่ 15 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร
- จุดที่ 16 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 65 เมตร

ซ่อมแซมโดย

ลงลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รวมความยาวถนนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 880 เมตร หรือรวมปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร

...../3. ถนนลูกรัง


3. ถนนลูกรังสายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ชำรุดเสียหาย


- จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร
- จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร
- จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
- จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร

ซ่อมแซมโดย

ลงลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รวมความยาวถนนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 235 เมตร หรือรวมปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 117.50 ลูกบาศก์เมตร

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยสำรวจ
(นายนพชัย ไพศาลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้สำรวจ
(นายคมสันต์ เชื้อกุดธุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง